MS3108



Pin Assignment

Pin NO.	Signal Name
1	+ OUTPUT 2
2	− OUTPUT 2
3	N.C.
4	P(+) POWER
5	N(−)
6	GND
7	+ INPUT
8	− INPUT
9	N.C.
10	N.C.
11	+ OUTPUT 1
12	− OUTPUT 1

Pin Location



単位:mm